



**COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI**  
**Provincia di Arezzo**

**Servizio Lavori Pubblici**

**ORLP - 2 - 2013**

**ORDINANZA**

**n° 121/2013 del 21-08-2013**

**del Registro delle Ordinanze**

**Oggetto:** ORDINANZA ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE (AREA SERVIZI AL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – SERVIZI ESTERNALIZZATI E MANUTENZIONI), ONDE ATTIVARSI PER PROCEDERE ALL'ABBATTIMENTO DI N. 17 PIANTE AD ALTO FUSTO PERICOLANTI UBICATE IN VIALE PIAVE E PIAZZA TRENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

**CHE** Viale Piave è una strada alberata che lambisce le mura a nord-ovest del quadrilatero che costituisce il centro storico della “Città Nuova” di Terranuova Bracciolini e la porzione di città che è percorsa dal Viale è vincolata ai sensi della ex L. Legge 29 giugno 1939, n. 1497 sui “Vincoli ambientali paesaggistici” con Decreto del Ministero del 18/10/1952;

**CHE** per dare corso alla progettazione della risistemazione del Viale, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dare incarico a professionista esterno (Studio Tecnico Geodesign – Agronomo Marco Mugnai), esperto in “essenze arboree”, per uno studio approfondito sullo stato di salute e di stabilità degli alberi;

**CHE** dalla relazione sullo stato di salute delle piante, consegnatoci dallo studio Geodesign – associati nel 2008 (approvato con deliberazione di G.C. n. 210/2012), si evince che ci sono 14 esemplari categorizzati come “Albero ad alto rischio di schianto a seguito di VTA visivo”, secondo la classificazione che la ISA- (International society of arboriculture), dà in merito alla propensione al cedimento degli alberi;

**CHE la descrizione suddetta riporta testualmente:** *“Gli alberi appartenenti a questa classe, al momento dell'indagine, manifestano segni, sintomi e/o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. Le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale dell'albero si sia ormai esaurito. Per questi soggetti le cui prospettive future sono gravemente compromesse, ogni intervento di riduzione del livello di pericolosità risulterebbe insufficiente o realizzabile solo con tecniche contrarie alla buona pratica dell'albicoltura. Le piante appartenenti a questa classe devono, quindi, essere abbattute. N.1 esemplare è da tenere in monitoraggio strutturale per l'eccessiva inclinazione e quindi si è deciso di abatterlo.”*

*N.2 esemplari VP61, Celtis Australis (Bagolaro) e VP73, Platanus Acerifolia (platano Ibrido), sono risultate ad alto rischio di schianto di branche a seguito di VTA visivo.*

*Le piante che saranno abbattute verranno sostituite con piante della stessa specie ed in particolare n.1 TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE), n.8 TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE), n.1 TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO) e n. 5 PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO).*

**Di seguito si riportano le n. 15 piante che dovranno essere abbattute e sostituite come da progetto:**

VP6	TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE)
VP27	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP64	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP63	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP31	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP32	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP55	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP53	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP52	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP79	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP17	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP11	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP20	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP69	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP42	TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO)

**CHE** a seguito di sopralluogo effettuato il giorno 20 agosto 2013 con presenti: Ing. Torricelli ed Ing. Elisa Papini per l'Ufficio tecnico comunale; dott. Mugnai – Studio Geodesign – progettista; dott. Girolami Marco e Istr. Direttivo di Vigilanza Fabbri Stefano per la Polizia Municipale; Sig. Tommaso Sacchetti per il Consorzio Coop.ve sociali COOB, è **emerso che nelle piante sopra riportate la malattia erosiva è ulteriormente progredita e quindi si conferma l'urgenza e l'inderogabilità dell'abbattimento delle piante suddette;**

**CHE** inoltre, per le piante VP4 e VP3 - TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE) - presenti in piazza Trento, (che erano indicate come alberi da tenere in monitoraggio strutturale per presenza di cavità evidenti, cavità interne sospette, carpofori), il danneggiamento è progredito, per cui è urgente ed inderogabile procedere all'abbattimento anche delle medesime, **per cui il numero di piante da abbattere è di totali 17 (diciassette);**

**CHE** anche a parere dello Studio Geodesign incaricato, per diretta affermazione dell'esperto Dr. Marco Mugnai, è impossibile, causa lo stato delle piante, dare un ordine di priorità per l'abbattimento;

**CHE** Il Consorzio Coop.ve sociali COOB, aggiudicatario della recente gara per la gestione del Servizio Manutenzione Verde del Comune, è stato contattato al fine di dare inizio all'abbattimento delle piante di cui trattasi, onde eliminare il pericolo incombente alla pubblica incolumità;

**VISTA** altresì l'allegata Relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, a firma dell'Ing. Papini Elisa e dell'Ing. Torricelli Giovanni, nella quale per le motivazioni suddette si propone l'abbattimento delle piante segnalate e come sopra specificate;

**- RITENUTO** di dover provvedere in merito, stante l'esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

Ordinanza n° 121/2013 del 21-08-2013

**Visto** l'art. 54 comma 4, del D. lgs. 267/2000;

**Vista** la legge 07/08/1990, n. 241 art. 6;

## ORDINA

- Per i motivi sopra esposti:

- **ALL'UFFICIO TECNICO** (AREA SERVIZI AL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – SERVIZI ESTRENALIZZATI E MANUTENZIONI), **DI ATTIVARSI PER PROCEDERE:**

**ALL' ABBATTIMENTO DI N. 17 (diciassette) PIANTE pericolanti ubicante in Viale Piave e Piazza Trento e specificatamente:**

VP6	TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE)
VP27	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP64	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP63	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP31	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP32	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP55	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP53	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP52	TILIA PLATYPHYLLOS (TIGLIO NOSTRALE)
VP79	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP17	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP11	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP20	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP69	PLATANUS ACERIFOLIA (PLATANO IBRIDO)
VP42	TILIA CORDATA (TIGLIO SELVATICO)
VP3	TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE)
VP4	TILIA EUROPEA (TIGLIO COMUNE)

*“il tutto come evidenziato nell'allegata relazione tecnica”, al fine della tutela della pubblica e privata incolumità e per la salvaguardia di eventuali danni che la caduta delle piante potrebbe arrecare alla rete viaria comunale;*

Incarica altresì l'Ufficio Tecnico Comunale per la predisposizione degli atti e l'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento degli Interventi di cui trattasi al Consorzio COOB con sede in Via Montefalco, 46 – 52100 – Arezzo, aggiudicatario per effetto di recente gara a procedura aperta del servizio biennale di manutenzione del Verde Pubblico di Questo Ente;

## DISPONE

**- CHE copia del presente Provvedimento:**

- sia affisso all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente;
- Sia pubblicato sul sito Internet del Comune di Terranuova Bracciolini;
- (vista la prolungata assenza del Dirigente dell'Area Tecnica), **sia notificato al Responsabile “incaricato di P.O”, Ing. Torricelli Giovanni c/o la sede Municipale;**

Ordinanza n° 121/2013 del 21-08-2013

- Il Corpo di Polizia Municipale vigilerà sull'esecuzione della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. il "Responsabile del presente Provvedimento Amministrativo" è individuato nella "persona" dell'Ing. Papini Elisa, del Servizio Manutenzioni del Comune, tel. 055 9194763;

Avverso il presente provvedimento, è in facoltà di ricorrere entro 60 giorni dalla sua pubblicazione al T.A.R. della Regione Toscana con sede in via Ricasoli n. 40 – 50122 Firenze (tel. 055 267301 fax 055 293382), o entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

**Terranuova Bracciolini 21/08/2013**

**IL SINDACO**  
**(Dr. Mauro Amerighi)**

**ALLEGATA: RELAZIONE TECNICA**